



LAPORAN PEMERIKSAAN KENDERAAN

PUSPAKOM
Your Safety, Our Priority

Butir-butir kenderaan motor yang dijana dalam laporan ini pada

**** PUSPA ****

PUSPAKOM SDN. BHD.
(Company No. : 285983-U)

tariikh ianya diperiksa adalah mematuhi kehendak-kehendak perundangan

NO. KEPUTUSAN: A 1853889

NAMA: LIGHTCRAFT (KL) SDN BHD	
ALAMAT: 145-5 & 6 JLN SG BESI 57100 KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUAN	
NO. PENDAFTARAN	WRB2405
NO. ENJIN/MOTOR #	2KD6053739
NO. CASIS #	PN1HS02P204002039
NO. TRELER	
STATUS PEMUNYA	SYARIKAT
KEUPAYAAN ENJIN/MOTOR	2494
BAHAN BAKAR	DIESEL HIJAU
KATEGORI KENDERAAN	BRG-RIGID DECON 950-7500KG
JENIS BADAN	PANEL VAN
TARIKH PENDAFTARAN	
BERAT TANPA MUATAN	1720
BERAT DENGAN MUATAN	2800
WARNA	PUTIH
ODOMETER	444753
NO. CASIS TRELER #	
BUATAN	TOYOTA
MODEL	HIACE PANEL VAN 2.5 (D)
TAHUN DIPERBUAT	2008
KADAR LKM (RM)	0.00
TARIKH PEMERIKSAAN AKHIR	
KOD TANDATANGAN PELULUS	1851
TARIKH PEMERIKSAAN	06-JUN-2018
JENIS PEMERIKSAAN	BERKALA SEMULA
KOD PUSAT	W03 PUSPAKOM TMN BUKIT MALURI
KOD PEMERIKSA	3779,3779
SJIL T1	
MUATAN TEMPAT DUDUK	2
ABS/LSPV	Tidak

Setelah diperiksa dan diuji didapati komponen-komponen ini adalah:-

PENGUMUMAN PENTING

- Bermula pada 01/11/2017 pemeriksaan analisa gas petrol terhadap kenderaan perdagangan yang tidak dilengkapi dengan sistem Electronic Fuel Injection (EFI) adalah wajib diuji dan bermula pada 02/05/2018 akan diambil kira sebagai lulus atau gagal.
- PUSPAKOM menawarkan Pemeriksaan Sukarela dan juga Pemeriksaan Sukarela Bagi Item Pilihan bagi membolehkan para pelanggan mengetahui status kenderaan yang selamat digunakan di jalan raya.

KETUA LORONG : 1851

KEPUTUSAN										
KENDERAAN					TRELER					
BAGHIAN ATAS	GELINCIR SISI (A1) #		BREK #		L R I P		BAGHIAN ATAS	BREK #		BAGHIAN BAWAH
	..		L		A1 -- -- -- A2 -- -- -- 15 A3 -- -- -- -- A4 -- -- -- -- OE -- --					
METER LAJU	ARAS BUNYI		ASAP				METER TEKSI	PENDINGIN UDARA		NGV/LPG
SUSPENSI	LAMPU PUNCAK LB - VER		L R		L R					
	L R		L R		L R					
	A1 -- --		-- --		-- --					
	A2 -- --		-- --		-- --					

PEMERIKSAAN SEMULA DIKEHENDAKI L LULUS X GAGAL TIDAK DI UJI	PETUNJUK #: Ujian telah diakreditasi mengikut Std. MS ISO/IEC 17020:2012 (MIBAS No.:004). A1: Gandar 1, A2 : Gandar 2, A3 : Gandar 3, A4 : Gandar 4 L : Kiri, R : Kanan, I : Imbalance, P : Brek Parkir VER : Vertical, LB : Low Beam OE : Kecekapan Keseluruhan
--	---

** PUSPA /06-JUN-2018 /14:31:11 /2322379/412/LORONG RINGAN 3/1853889/240302297172 *****		
PERHATIAN UNTUK PEMILIK	PERAKUAN PEMERIKSAAN SAH SEHINGGA	06-DEC-2018
Nota: Borang ini hendaklah dikemukakan semasa untuk periksa semula		

Borang ini dijana oleh komputer. Tidak perlu ditandatangani.
 Pemeriksaan Berkala ini dijalankan adalah berdasarkan prosedur no. OPS-SOP-07

