



LAPORAN PEMERIKSAAN

PUSPAKOM
Your Safety, Our Priority
PUSPAKOM SDN. BHD. Company no (199401000307)

Butir-butir kenderaan motor yang dijana dalam laporan ini pada tarikh ianya diperiksa adalah mematuhi kehendak-kehendak perundangan

**** PUSPA ****

NO. KEPUTUSAN: A 2181125

PEMILIK:	LIGHTCRAFT (KL) SDN BHD	PEMBAWA WAN IBNU AZAM FIRDAUS
ALAMAT PEMILIK:	145-5 & 6 JALAN SG BESI SG BESI 57100 KUALA LUMPUR WILAYAH PERSEKUTUAN	
NO. PENDAFTARAN	W8551G	NO. CASIS TRELER #
NO. ENJIN/MOTOR #	4JB1394369	BUATAN ISUZU
NO. CASIS #	JAANKR55EA7111726	MODEL NKR55UEEH
NO. TRELER		TAHUN DIPERBUAT 2013
STATUS PEMUNYA	SYARIKAT	KADAR LKM (RM) 375.00
KEUPAYAAN ENJIN/MOTOR 2771		TARIKH PEMERIKSAAN AKHIR
BAHAN BAKAR	DIESEL HIJAU	KOD PELULUS 2334
KATEGORI KENDERAAN	BRG-RIGID DECON 950-7500KG	TARIKH PEMERIKSAAN 21-FEB-2022
JENIS BADAN	LORI RIGID - LUTON/KOTAK	JENIS PEMERIKSAAN BERKALA
TARIKH PENDAFTARAN	03-DEC-2013	KOD PUSAT W03 PUSPAKOM TMN BUKIT MALURI
BERAT TANPA MUATAN	2140	KOD PEMERIKSA 2902, 2902, 2902, 2902
BERAT DENGAN MUATAN	4500	SIJIL T1
WARNA	PUTIH	MUATAN TEMPAT DUDUK 3
ODOMETER	325028	NO. EVP

Setelah diperiksa dan diuji didapati komponen-komponen ini adalah:-

PENGUMUMAN PENTING

1) Bermula 1 Oktober 2020, pemasangan lampu belakang jenis tetap dan tidak bergoyang bagi kenderaan jenis Semi-Trailer baru yang ingin didaftarkan adalah diwajibkan semasa Pemeriksaan Awalan.

KEPUTUSAN

KENDERAAN			TRELER		
BAHAGIAN ATAS	#GELINCIR SISI (A1)	#BREK(%) L R I P	BAHAGIAN ATAS	#BREK(%)	BAHAGIAN BAWAH
L	L -0.5 m/km	A1 58 69 25 A2 70 61 4 15 A3 -- -- -- -- A4 -- -- -- -- OE 64			
METER LAJU	KETELUSAN CAHAYA W L R F -- -- -- C -- -- -- R -- -- --	ASAP L 42 %	METER TEKSI	PENDINGIN UDARA	NGV/LPG
SUSPENS(%) L R A1 -- -- A2 -- --	LAMPU PUNCAK (cm/10m) LB - VER L R -- --	BAHAGIAN BAWAH L			

PEMERIKSAAN SEMULA DIKEHENDAKI

L LULUS
X GAGAL
TIDAK DI UJI

PETUNJUK

: Ujian telah diakreditasi mengikut Std. MS ISO/IEC 17020:2012 (MIBAS No.:004).
A1: Gandar 1, A2 : Gandar 2, A3 : Gandar 3, A4 : Gandar 4
L : Kiri, R : Kanan, I : Imbalance, P : Brek Parkir
VER : Vertical, LB : Low Beam
OE : Kecekapan Keseluruhan
F : Hadapan, C :Tengah, R : Belakang, W : Windshield

**** PUSPA /21-FEB-2022 /15:58:28 /2653747/319/LORONG RINGAN 7 (RYME)/2181125/240302690240 *******

PERHATIAN UNTUK PEMILIK

PERAKUAN PEMERIKSAAN SAH SEHINGGA

28-AUG-2022

Nota: Borang ini hendaklah dikemukakan semasa untuk periksa semula

Borang ini dijana oleh komputer. Tidak perlu ditandatangani.

Pemeriksaan Berkala ini dijalankan adalah berdasarkan prosedur no. OPS-SOP-07



Pelanggan hendaklah bertanggungjawab memastikan kesemua dokumen pemeriksaan adalah lengkap semasa